












Geschäftsfeld	Bauwerk/Bauteil	Objektbild	Erbrachte Leistungen	Auftraggeber	Prüfverfahren auch zerstörungsfrei
Materialtechnisches Bestandsgutachten Hochbaufassade Naturstein	Gerling Konzern Gereonshof Köln Natursteinfassadenbekleidung		visuelle Inspektion Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen Schadenskataser Natursteinfassadenbekl. Demontage ausgewählter Plattenelemente Schadensursache Naturstein, Stahlbeton Konzept für Sofortmaßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr, Beurteilung der Verankerungssicherheit, Restnutzungsdauer Natursteinfassade und Stahlbetonkonstruktion Instandsetzungs-, Ertüchtigungskonzept	FA. Rausch und Schild	zerstörungsfreier Nachweis magnetisch/induktiv der Verankerungselemente
Wissenschaftliche Beratung Trinkwasserbauwerk	Wasserwerk Hagen-Hengstey Schnellfilterbecken		visuelle Inspektion Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise	Bieske & Partner	
Materialtechnisches Bestandsgutachten Tiefgarage Stahlbeton	Tiefgarage Ahrensburg 2-geschossig		visuelle Inspektion Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen Schadensursachen	DPMG (Deutsche Property Management Gesellschaft)	Lichtmikroskopie makroskopische Gefügeuntersuchungen

Geschäftsfeld	Bauwerk/Bauteil	Objektbild	Erbrachte Leistungen	Auftraggeber	Prüfverfahren auch zerstörungsfrei
Gutachtliche Dokumentation Bauwerksuntersuchungen Tiefgarage	Tiefgarage Gerling Konzern Köln		visuelle Inspektion Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen Schadenskatasterplan Instandsetzungskonzept fotografische Dokumentation	Gerling Lebensversicherung AG	Betondeckung, magn./indukt. Rückprallmessungen Karbonatisierungstiefen Chloridgehalte
Materialtechnisches Bestandsgutachten Bauwerksuntersuchungen	Showroom Daimler Chrysler Warschau Stabparkettflächen		visuelle inspektion Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen fotografische Dokumentation Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise Instandsetzungsempfehlungen	Zueblin Polska Sp	Lichtmikroskopie Schwind-Quell-Versuch FT-Infrarotspektroskopie
Gutachtliche Dokumentation Bauwerksuntersuchungen Naturstein	Natursteinboden Bodenbelagsproben aus Granit		visuelle Inspektion Materialtechnische Laboruntersuchungen fotografische Dokumentation	Kölnmesse GmbH	Lichtmikroskopie Gleitreibungsmessungen Ermittlung des kapillaren Saugverhaltens

Geschäftsfeld	Bauwerk/Bauteil	Objektbild	Erbrachte Leistungen	Auftraggeber	Prüfverfahren auch zerstörungsfrei
Bauwerksuntersuchungen Gutachtliche Dokumentation Parkhaus	Parkhaus Bonn Bad Godesberg Stahlbeton		visuelle Inspektion Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen Schadenskatasterplan fotografische Dokumentation Instandsetzungsempfehlungen	iii-investments	Betondeckung, magn./indukt. Karbonatisierungstiefen Chloridgehalte
Bauwerksuntersuchungen	Stahlbetonflächen Hochbehälter Stolberg Donnerberg		visuelle Inspektion fotografische Dokumentation Materialtechnische Bauwerks- und Labor- untersuchungen Prüfberichte	enwor GmbH Herzogenrath	Karbonatisierungstiefen Betondeckung, magn./indukt. Rückprallmessungen Endoskopie
Wissenschaftliche Beratung Parkhaus	Kunststofffaserbeton Parkdeck		Sichtung und Bewertung von Schriftstücken Zulassungsprüfungen Gutachten	koelnmesse GmbH	

Geschäftsfeld	Bauwerk/Bauteil	Objektbild	Erbrachte Leistungen	Auftraggeber	Prüfverfahren auch zerstörungsfrei
Ingenieur Leistungen Untersuchungsberichte Bauwerksuntersuchungen	Natursteinfassadenbekleidung an verschiedenen Baukörpern		visuelle Inspektion fotografische Dokumentation	Gerling Lebensversicherung AG	Karbonatisierungstiefen Betondeckung, magn./indukt. Rückprall
Untersuchungsberichte Bauwerksuntersuchungen Ingenieurleistungen	Natursteinplatten Pfeilerbekleidungsplatten		visuelle Inspektion Materialtechnische Bauwerksuntersuchungen Plattenaustauschmaßnahme an Pfeiler- bekleidungsplatten Sofortmaßnahmen	Gerling Lebensversicherung AG	Karbonatisierungstiefen Betonüberdeckung Rückprall