










Geschäftsfeld	Bauwerk/Bauteil	Objektbild	Erbrachte Leistungen	Auftraggeber	Prüfverfahren auch <b>zerstörungsfrei</b>
Materialtechnisches Bestandsgutachten Abwasserbauwerk	Kläranlage Köttingen Sandfangbecken geneigte Spritzbetonwand		Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen gutachtliche Bewertung	Erfvtverband	Betondeckung, magn./indukt. Rückprall Lichtmikroskopie Betondruckfestigkeit Makroskopische Gefüge- untersuchungen Oberflächenzugfestigkeit
Materialtechnisches Bestandsgutachten Abwasserbauwerk	Faulbehälter KA Düren Abwasserbauwerk		visuelle Inspektion Fremdüberwachung Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen	Wasserverband Eifel Rur(WVER)	Betondeckung, magn./indukt. Lichtmikroskopie Trockenschichtdicken Sulfatanalysen
Materialtechnisches Bestandsgutachten	Seewasserkühlturm SAFCO IV Al Jubail, Sudi Arabien		visuelle Inspektion Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen Schadensursache	UHDE	Betondruckfestigkeit Oberflächenzugfestigkeit Sulfatanalysen Chloridanalysen Lichtmikroskopie FT-Infrarotspektroskopie
Materialtechnisches Bestandsgutachten	Hubschrauberlandeplatz Hamburg		Materialtechnische Laboruntersuchungen gutachtliche Beratung	STRABAG AG	Makroskopische Gefüge- untersuchungen Lichtmikroskopie Trockenschichtdicken

Geschäftsfeld	Bauwerk/Bauteil	Objektbild	Erbrachte Leistungen	Auftraggeber	Prüfverfahren auch <b>zerstörungsfrei</b>
Materialtechnisches Bestandsgutachten	Spannbetonbinder Continental AG Werk Aachen		Endoskopieuntersuchungen und Auswertung	Ing.-Büro Wagner und Koll	Endoskopie
wissenschaftliche Beratung gutachtliche Dokumentation	Betriebshof MVG Mozartstraße		visuelle Inspektion Auswertung von Schriftstücken Rechtliche Grundlagen fotografische Dokumentation	Stadtwerke Mainz	
Materialtechnisches Bestandsgutachten	Industriepark Heinsberg Oberbruch Lagerhalle Industrieboden		Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen	BFT	<b>Betondeckung, magn./indukt.</b> Haftzugfestigkeit Lichtmikroskopische Gefügeuntersuchungen Betondruckfestigkeit Chloridanalysen
Materialtechnisches Bestandsgutachten Verkehrsbauwerk:Brücke	Brückenbauwerk B56 über Gleise DB Düren		Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen Instandsetzungskonzept	Landesbetrieb Straßenbau NRW / T + P	<b>Betondeckung, magn./indukt.</b> Rückprall Endoskopie Oberflächenzugfestigkeit Lichtmikroskopische Gefügeuntersuchungen Betondruckfestigkeit Chloridgehalte

Geschäftsfeld	Bauwerk/Bauteil	Objektbild	Erbrachte Leistungen	Auftraggeber	Prüfverfahren auch <b>zerstörungsfrei</b>
Materialtechnisches Bestandsgutachten	Dorint Hotel Biersdorf am See Schwimmhalle Stahlbetonbauteile		Visuelle Inspektion Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen Instandsetzungskonzept	PWA Architekten	Betondeckung, magn./indukt. Rückprall Oberflächenzugfestigkeit Lichtmikroskopische Gefügeuntersuchungen Betondruckfestigkeit Chloridgehalte
Wissenschaftliche Beratung	Schnellfilteranlage Wasserwerk Hengstey		Gutachtliche Beratung	Bieske & Partner	
Wissenschaftliche Beratung Naturstein	Natursteinfassadenbekleidung Friesenquartier Köln		Visuelle Inspektion fotografische Dokumentation Katasterdokumentation Materialtechnische Bauwerksuntersuchungen Sofortmaßnahmen Schadenskataster	Ampega Gerling	
Materialtechnisches Bestandsgutachten Verkehrsbauwerk: Brücke	Spannbetonplatte Haarbachtalbrücke A 544		Materialtechnische Bauwerks- und Laboruntersuchungen	Landesbetrieb Straßenbau NRW	Betondeckung, magn./indukt. Rückprall Endoskopie Oberflächenzugfestigkeit Lichtmikroskopische Gefüge- untersuchungen Betondruckfestigkeit Chloridgehalte Zugfestigkeit Stereolichtmikroskopie